

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Your needs. Our drive.


Мы являемся ведущей компанией, занимающейся разработкой и производством компонентов для интерьеров и экстерьеров автомобилей в Хорватии и одной из ведущих в Восточной Европе.

Чтобы Ваше пребывание на наших производственных площадках было максимально безопасным и комфортным, пожалуйста, заранее ознакомьтесь с содержанием этого документа.

Солин, сентябрь 2021 г.

КАРТА ДЛЯ ОРИЕНТИРОВАНИЯ • ЗАГРЕБ 1

10 000 Загреб, ул. Янкомир, д. 5



P Парковка для легковых автомобилей (вне территории завода)

P Проходная

P Парковка для легковых автомобилей посетителей со специальным разрешением (на территории завода)

I Место сбора

U Вход (Правление, Отдел продаж, Отдел закупок, Отдел охраны труда и техники безопасности)

U Вход (Отдел персонала, Отдел логистики)

U Вход (Отдел технического обслуживания, Отдел разработок, ИТ-отдел)

U Вход (Менеджмент производственной площадки, Отдел технологии производства, Отдел качества)

ВХОД И ВЫХОД

При входе на территорию завода Вы обязаны предъявить документ, удостоверяющий Вашу личность, чтобы Ваши данные внесли в книгу учета посетителей. После этого Вы получите пропуск с надписью ПОСЕТИТЕЛЬ, который Вы должны носить на видном месте в течение всего визита. При выходе с территории завода, обязательно верните пропуск швейцару.

Вход и пребывание на заводе не разрешены без сопровождения приглашающего лица, которое встретит Вас на проходной. Если Вы являетесь внешним подрядчиком, уведомите об этом швейцара, чтобы он передал Вам Инструкцию для внешних подрядчиков и Заявление внешних подрядчиков.



Объекты и помещения находятся под видеонаблюдением, а АД Пластик отвечает за обработку персональных данных.

Адрес электронной почты: osobnipodaci@adplastik.hr



Передвижение без сопровождения приглашающего лица запрещено



Место для парковки транспортных средств



Употребление алкоголя запрещены



Обязательно передвигаться по обозначенным пешеходным зонам



Фото и видеосъемка запрещены



Обращайте внимание на движущиеся транспортные средства



Ограничение скорости 10 км/ч



Обязательно соблюдать безопасное расстояние от оборудования и станков



Обязательно выбрасывать мусор в мусорные баки



МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОТ COVID



Носите защитную маску



Соблюдайте расстояние в 2 м

Носите соответствующие средства защиты на производственных участках

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (пожара, взрыва, неконтролируемого разливания опасных химикатов, стихийных бедствий и т. д.) следуйте инструкциям Вашего приглашающего лица. Покиньте объект, следуя маршрутам эвакуации, и направляйтесь к месту сбора, отмеченному на карте для ориентирования.

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ПРЕБЫВАНИЯ!

ВЪЕЗД НА ТЕРРИТОРИЮ ЗАВОДА

О Вашем въезде на территорию завода приглашающее лицо должно заранее сообщить на проходной, поэтому договоритесь о Вашем прибытии вовремя.

Если Вы въезжаете на территорию завода, Вы соглашаетесь на прохождение контроля транспортного средства, то есть на проверку содержимого транспортного средства при въезде и выезде.

Парковка транспортных средств разрешена только на обозначенных парковочных местах, а скорость транспортных средств на территории завода не должна превышать 10 км/ч.

ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ

Внутренние



+385 01 4803 888
+385 01 4803 999



Если Вы звоните со стационарного телефона компании, Вы должны сначала набрать ноль, чтобы позвонить на внешний номер.